

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
ЯКНО – 6 (10) У1

СОДЕРЖАНИЕ



Область применения

Назначение, условия эксплуатации

Параметры

Преимущества
Технические характеристики
Габаритные размеры
Схемы главных цепей

Конструкция

Состав изделия

Дополнительно

Монтаж
Транспортирование, хранение
Комплектность поставки
Формулирование заказа

Гарантии изготовителя

Ячейки ЯКНО соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.4-96

ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
ЯКНО – 6 (10) У1

Ячейки высоковольтные типа ЯКНО-6 (10) - У1 наружной установки предназначены для установки в ответвительных и магистральных сетях, а также в местах присоединения к линиям электропередач сетей напряжением 6 (10) кВ частотой 50 Гц.

ЯКНО могут быть использованы для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ и в распределительных устройствах собственных нужд электростанций, электрических подстанций энергосистем и промышленных предприятий, а также на объектах энергоснабжения ответственных потребителей сельского хозяйства.

Условия эксплуатации:

- Высота установки КРУ над уровнем моря - не более 1000 м; (применение КРУ на высоте над уровнем моря более 1000 м см. п.9)
- При механических воздействиях, соответствующих группе эксплуатации М18 по ГОСТ 17516.1-90;
- При значениях температуры окружающего воздуха - от плюс 50° до минус 45° С;
- Относительная влажность воздуха 80% при температуре плюс 20°С;
- Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая паров кислот, агрессивных газов и токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры изделия;
- Запылённость окружающего воздуха не более 100 мг/м3;

Основные преимущества ячеек ЯКНО:

- повышенная надежность в эксплуатации за счет применения современных высоковольтных коммутационных аппаратов - вакуумных выключателей ведущих производителей;
- применение только медных шин;
- релейная защита присоединений обеспечивается многофункциональными, малогабаритными, высоконадежными микропроцессорными блоками ведущих мировых производителей;
- повышенная эксплуатационная безопасность за счет применения более надежных блокировок коммутационных высоковольтных аппаратов от ошибочных действий персонала подстанций при оперативных переключениях и ремонтных работах;
- размещение аппаратуры вспомогательных цепей на отдельной релейной панели (съемной или поворотной), которая полностью изолирована от силовых цепей ячейки;
- установка в ячейке отдельного двухфазного трансформатора напряжения сстроенными предохранителями, который предназначен для питания цепей управления и обогрева ячейки;
- в нижней части ячейки на боковой поверхности корпуса (слева и справа от фасада) выполняется отверстие (с заглушкой) для присоединения кабельного ввода герметичного (муфта) при боковом присоединении отходящего кабеля по месту монтажа ячейки.

ПАРАМЕТРЫ


Технические характеристики

| Наименование | Значения |
|---|--|
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6,0; (10,0 по заказу) |
| Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; (12,0 по заказу) |
| Коэффициент трансформации трансформаторов тока, А | 50; 100; 150; 200; 300; 400;600 |
| Ток термической стойкости, кА | 25 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 81 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 | Нормальная изоляция |
| Вид изоляции | Воздушная |
| Наличие изоляции токоведущих частей | С неизолированными шинами |
| Вид линейных высоковольтных подсоединений | Ввод - воздушный Отходящая линия – кабельная. (По требованию заказчика возможна комплектация "кабель-кабель"). |
| Условия обслуживания | Двухстороннее |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP34 - брызгозащищенное исполнение |
| Наличие теплоизоляции | Без теплоизоляции |
| Вид управления | Местное, дистанционное |
| Масса ячейки (справочно), кг | 750кг (без салазок) |

ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
ЯКНО – 6 (10) У1


ПАРАМЕТРЫ

Габаритные размеры



Габаритные размеры ЯКНО в передвижном исполнении

ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
ЯКНО – 6 (10) У1



Пояснение к рисунку

| | |
|-------------------|---|
| Ввод ВЛ | Питание по воздушной линии |
| SQ | Разъединитель типа РВФЗ с заземлителем |
| Q | Вакуумный выключатель |
| Tv1 | Трехфазный трансформатор напряжения со встроенными предохранителями |
| Tv2 | Двухфазный трансформатор напряжения со встроенными предохранителями |
| Ro | Феррорезонансный резистор трансформатора напряжения |
| ТА-А, ТА-В и ТА-С | Трансформаторы тока |
| Ta3 | Трансформатор тока нулевой последовательности |
| FV1-FV3 | Ограничители перенапряжений от грозовых перенапряжений |
| FV4-FV6 | Ограничители перенапряжений ОПН для защиты присоединений |

Ячейки ЯКНО изготавливаются по заказу в передвижном исполнении (комплектуются салазками) и в стационарном исполнении (без салазок).

Ячейка ЯКНО выполнена в корпусе брызгозащищенного исполнения и разделена перегородками на отсеки.


В отсеке высоковольтного разъединителя расположены разъединитель и проходные изоляторы. Для защиты от приходящих по воздушной линии перенапряжений, здесь же установлены нелинейные ограничители перенапряжений. В этом же отсеке устанавливается двухфазный трансформатор напряжения с встроенными предохранителями, который предназначен для питания цепей управления и обогрева ячейки. В целях обеспечения безопасности за дверью отсека установлен откидной защитный экран, который выполнен с перфорацией для возможности контроля за положением ножей разъединителя.

В отсеке высоковольтного выключателя устанавливаются: вакуумный выключатель, трансформаторы тока, трехфазный трансформатор напряжения, трансформатор тока нулевой последовательности, механизмы блокировок и ограничители ОПН для защиты от перенапряжений присоединений.

Ручные приводы для включения и отключения разъединителя и релейная съемная (поворотная) панель, на которой расположены релейная аппаратура, аппараты сигнализации и управления, приборы контроля и учета установлены в отсеке управления.

В качестве основного коммутационного аппарата в ячейке применяется выключатель вакуумный ведущих мировых производителей. Релейная защита присоединений обеспечивается многофункциональными малогабаритными высоконадежными микропроцессорными блоками ведущих мировых производителей.

По заказу релейная защита присоединений может быть выполнена с применением аналоговых реле.



При организации и производстве работ по монтажу, наладке и испытаниям ЯКНО следует руководствоваться «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Едиными правилами безопасности при разработке полезных ископаемых открытым способом» и дополнительными требованиями, предусмотренными настоящим документом и соответствующей технической документацией предприятий-изготовителей на аппараты, установленные в ячейках.

Указания по монтажу:

1. Ячейки ЯКНО следует устанавливать на площадках или фундаментах, имеющих уклон не более – 2-3°.
2. Открыть дверь отсека управления, в котором находится документация, комплектующие изделия.
3. При наличии салазок установка ячеек на них производится следующим образом:
 - установить салазки на подготовленную площадку;
 - установить ячейку основанием на салазки, совместив крепежные отверстия в салазках, с отверстиями в основании и закрепить болтами с гайками.
4. Установить на траверсу воздушного ввода опорно-штыревые изоляторы и закрепить траверсу к ячейке, предварительно сняв рымы.
5. Присоединить шинками заземления корпус ячейки к контуру заземления. Заземление ячейки и ее внешний контур заземления выполнить согласно требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) в части требований к заземлению передвижных электроустановок
6. Отключить разъединитель.
7. Открыть все двери ячейки, при этом защитные экраны в верхней части ячейки отвести в нерабочее положение.
8. Произвести подготовку к работе аппаратов ячеек в соответствии с документацией.
9. Проверить работу механических блокировок.
10. Подсоединить отходящий кабель к контактам силовых шин.
11. Выставить уставки токовой защиты и защиты от замыканий на «землю», учитывая условия эксплуатации.
12. Подсоединить линию воздушного ввода.
13. Защитные экраны в верхней части ячейки установить в рабочее положение, предотвращающее доступ к токоведущим элементам оборудования отсека.
14. Закрыть двери всех отсеков ячейки.

Транспортирование оборудования с предприятия – изготовителя производится преимущественно автомобильным транспортом с защитой от атмосферных воздействий и механических повреждений.

Возможно транспортирование железнодорожным и водным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Ячейки ЯКНО перевозятся в вертикальном положении, все подвижные части на период транспортирования закрепляются.

Демонтированные на период транспортирования элементы упаковываются в ящики или комплектуются в связки с обязательной транспортной маркировкой. При размещении демонтированных на период транспортирования элементов внутри оборудования место нахождения отражается в ведомости демонтированных элементов.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов Ж по ГОСТ 23216 -78.

При погрузочно-разгрузочных работах ЯКНО не кантовать, не подвергать резким толчкам и ударам. Для подъема и перемещения следует использовать транспортные – рымы, расположенные на каркасе оборудования и обозначенные специальными знаками.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться квалифицированным персоналом с соблюдением требований техники безопасности.

При получении оборудования заказчик должен произвести его осмотр для выявления возможных повреждений при транспортировании, а также проверить комплектность поставки изделия.

При поставке изделия автотранспортом, осмотр и проверка комплектности проводится в присутствии представителя предприятия – изготовителя.

В случаях, если оборудование транспортируется на длительные расстояния, по железной дороге или прогнозируется длительное хранение в договоре необходимо оговорить соответствующую упаковку.

ЯКНО с установленной аппаратурой и оборудованием, а так же демонтированные на время транспортировки элементы следует хранить в сухом закрытом помещении с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры существенно меньше, чем на открытом воздухе. В помещении не должно быть агрессивных паров (кислот, щелочей) и пыли в концентрациях более 5 мг/м³.

Условия хранения по группе 2 по ГОСТ 15150-69 на допустимый срок хранения до ввода в эксплуатацию один год.

Демонтированные на период транспортирования элементы хранят в заводской упаковке. Металлические части аппаратов, не защищённые от коррозии, смазывают техническим вазелином.

Рекомендуемая температура воздуха внутри помещений хранения от плюс 40 °С до минус 25 °С.

Относительная влажность воздуха 80% при температуре 25 °С (верхнее значение).

При длительном хранении оборудования необходимо не реже одного раза в 6 месяцев проводить их осмотр: проверку внешнего вида, состояния, целостности и комплектности аппаратов, отсутствие повреждений и следов коррозии на защитных покрытиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектность поставки

В комплект поставки ЯКНО входит:

- Ячейки ЯКНО с установленной аппаратурой и оборудованием в соответствии с заказом;
- Демонтированные на период транспортирования элементы;
- Запасные части и принадлежности (ЗИП) по нормам изготовителя;
- Техническое описание и руководство по эксплуатации;
- Электрические схемы главных и вспомогательных цепей;
- Протоколы испытаний;
- Сертификат качества;
- Ведомость ЗИП и демонтированных элементов;
- Ведомость отгружаемого оборудования;

Формулирование заказа

Основным документом, который необходим для правильного оформления и выполнения заказа является опросный лист, в котором указываются данные по каждой ячейке ЯКНО, входящей в заказ. Образец заполнения опросного листа для ячеек ЯКНО см. таблицу 5.

При заказе обязательно следует указать назначение ячейки (вид подключаемой к ней нагрузки – двигатель или трансформатор). При отсутствии этих данных изготавливается стандартный вариант ячейки - для нагрузки «двигатель».

Заказ принимается к исполнению после согласования с предприятием-изготовителем опросного листа с учетом всех возможных изменений и дополнений.

Все вопросы, связанные с изготовлением ячеек ЯКНО с нетиповыми решениями (схем, компоновочных решений, и т.п.) должны быть оговорены предварительно с изготовителем до заключения договора на изготовление.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается два года со дня ввода в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки потребителю.

Для ЯКНО, предназначенных для экспорта, гарантийный срок эксплуатации устанавливается один год со дня ввода в эксплуатацию, но не более двух лет с момента проследования их через Государственную границу.

Расчетный срок службы ячеек ЯКНО – не менее 30 лет при условии проведения ежегодного техобслуживания и замены комплектующей аппаратуры в сроки, установленные техническими условиями на эту аппаратуру.